

Fehlerliste DP 1 VISU 4



Technische Änderungen vorbehalten

Fehlerliste DP 1 VISU 4

Nr	Fehlertext	Art	Beschreibung
	Zugehöriger Modulzustand		Adresse Fehlerzähler
1	Netzreset - Meldung	Meldung	Wenn mehrere Netzresets hintereinander auftreten wird nur einer in die Ereignisliste eingetragen Zeitstempel kann von hier an verschoben sein
	Modbus:8260		Modbus:8320;
2	Motortemperatur überschritten - Alarm/Verriegelung	Fehler	zulässige Motortemperatur überschritten Widerstandswert des Sensors > Auslösewert (Standard 4,5 kOhm)
	Modbus:8248		Modbus:8306; Modbus:8307;
3	Temperaturanstieg Motorwicklung - Alarm/Verriegelung	Fehler	Temperaturanstieg in der Motorwicklung war ungewöhnlich schnell
	Modbus:8250		Modbus:8308; Modbus:8309; Modbus:8486;
4	Temperaturanstieg Motorwicklung - Alarm/Verriegelung	Fehler	Temperaturanstieg in der Motorwicklung war ungewöhnlich schnell
	Modbus:8250		Modbus:8308; Modbus:8309; Modbus:8486;
11	Betrieb trotz Abschaltung	Fehler	Obwohl das Schutzgerät abgeschaltet hat, ist das Gerät in Betrieb Schütz überprüfen
	Modbus:8251		Modbus:8319;

KRIWAN Industrie-Elektronik GmbH

Allmand 11
74653 Forchtenberg
Germany

Phone (+49) 7940 822 0

info@kriwan.de
www.kriwan.de